

AUDI	Headunits	Bluetooth	Bluetooth en iPod	DA2 Pre-Amplifier
A3 (8P 2005-) A4 (B7 2005-2007) (B8 2008-)	Chorus II - Concert II - Symphony II - Concert II+ - Chorus II	M1000CBT2AUD1 Let op: de OEM telefoonunit dient los gekoppeld te worden. Is de auto voorzien van een externe versterker, mee bestellen special loom kabel. Alleen compatibel met multifunctioneel stuurwiel en DIS Display	Let op: de OEM telefoonunit dient los gekoppeld te worden.	
A5 (8T 2008-) Q5 (8R 2008-) R8	Symphony II+ - Navigatie Plus Concert III B&O sound - Symphony III B&O sound Concert III - Symphony III - RNS-E -	M1000CBT2AUD1 RNS-E heeft minimaal s.w 350 nodig. Al deze systemen kunnen gecodeerd worden met VAG-COM niet met VAS! Is de auto voorzien van een externe versterker, mee bestellen special loom kabel. Telefoonboek ondersteuning op H.U		
TT (8J 2007-) A4 (B7 2005-2007) (B8 2008-) A5, S5 Q5, 2008-2009 A6, S6 2005-2009 RS6 2008-2009 A8, Q7	MMI High - (NIET VOOR: Monochrome en MMI 3	M1000MBT1AUDI Controleer de softwareversie van het MMI systeem De software moet minimaal 3460 zijn	ABT2010AUDF Controleer de softwareversie van het MMI systeem De software moet minimaal 3460 zijn	M1000MDA2AUD Controleer de softwareversie van het MMI systeem De software moet minimaal 3460 zijn
BMW				
1 (E82,87,88) 2008-2010 3,(E90, 91,92,93) 2006-2010 5 (E60/E61) 2004-2008 6 (E63/E64) X5 (E70) X6 (E71) 7 serie X5 (E70)	iDrive Professional Professional HU - iDrive CCC	M1000MBT1BMW5 Let op: de OEM telefoonunit dient uit de glasvezel gehaald te worden. De telefoonmodule dient te worden gecodeerd	ABT2010BMWF In elke BMW dient CDC en telefoon te worden geactiveerd Let op: de OEM telefoonunit dient uit de glasvezel gehaald te worden. CDC kan niet behouden blijven	M1000MDA2BMW Wanneer de auto niet is uitgerust met Logic 7 (L7) dient de auto te worden gecodeerd voor externe versterker Logic 7
	iDrive M-Ask (single cd sleuf)	M1000MBTBMW5	ABT2010BMWF MP3 ondersteuning, CD wisselaar en telefoon moeten vooraf gecodeerd worden	
	iDrive NON MP3		ABT2010BMWN0TX Heeft geen volledige tekst weergave Let op: de OEM telefoonunit dient uit de glasvezel gehaald te worden.	
1 (E87), 3 (E90/E91) 5 (E60/E61) 6 (E63/E64) X5 (E70) X6 (E71)	iDrive 4			
CITROEN				
C2 C3 C4 C5 C8	RD4 # tekstondersteuning alleen RD4 met 4 regelmatig display (voor specificaties neem contact met Deynos op)	M1000CPEUG1		
MERCEDES				
A-Class (W169) B-Class (W245) C-Class (W203) CL-Class (W215) CLK-Class (W209) CLS-Class (W219) E-Class (W211) G-Class GL-Class M-Class (W164) R-Class (W251)	Comand DVD Audio 20, Audio 50, APS 50	M1000MBT1MBZ1 Let op: de OEM telefoonunit dient uit de glasvezel gehaald te worden. De glasvezel moet actief zijn. Indien de glasvezel niet actief is moet deze geprogrammeerd worden met de de service computer. M1000MBT1MBZ1 Let op: de OEM telefoonunit dient uit de glasvezel gehaald te worden. De glasvezel moet actief zijn. Indien de glasvezel niet actief is moet deze geprogrammeerd worden met de de service computer.	ABT2010MBZF Let op: de OEM telefoonunit dient uit de glasvezel gehaald te worden. De glasvezel moet actief zijn. Indien de glasvezel niet actief is moet deze geprogrammeerd worden met de de service computer. Tiket weergave command DVD ABT2010MBZF Let op: de OEM telefoonunit dient uit de glasvezel gehaald te worden. De glasvezel moet actief zijn. Indien de glasvezel niet actief is moet deze geprogrammeerd worden met de de service computer.	M1000MDA2MBZ Met uitzondering van de E Klasse en de SLK M1000MDA2MBZ
MINI				
modellen vanaf 2007 (R55,R56,R57)	Boost radio met CD wisselaar en head unit moet MP3 ondersteunend zijn Navi/ iDrive	M1000MBT1BMW5 Let op: de OEM telefoonunit dient losgekoppeld te worden De telefoonunit moet uit het glasvezelnetwerk gehaald worden. De telefoon dient vooraf gecodeerd te worden	ABT2010BMWF/M De CD wisselaar en telefoon moeten gecodeerd worden	
PORSCHE				
Porsche Boxter, Cayman, Cayenne, 911 na 2003	PCM 2.1 (DVD navi)	M1000MBT1PSH1 PCM systeem moet een telefoonknop hebben De telefoonunit moet uit het glasvezelnetwerk gehaald worden. Glasvezel dient geactiveerd te zijn, in de meest gevallen hoeft deze niet te worden gecodeerd.	ABT2010PSH-F PCM systeem moet een telefoonknop hebben De telefoonunit moet uit het glasvezelnetwerk gehaald worden. Glasvezel dient geactiveerd te zijn, in de meest gevallen hoeft deze niet te worden gecodeerd.	M1000DA2PSH Zit er geen Bose systeem in dient deze te worden gecodeerd.
PEUGEOT				
1007 207 307 308 407 807 Expert Partner vanaf maart 2005	RD4 # tekstondersteuning alleen RD4 met 4 regelmatig display (voor specificaties neem contact met Deynos op)	M1000CPEUG1		

Skoda	Headunits	Bluetooth	Bluetooth en iPod
Roomster tot mj 2012 Octavia II (1Z) tot mj 2012 Yeti (5L) tot mj 2012 Fabia II tot mj 2012 Superb (3T)2010 tot mj 2012	Radio Stream MP3 - Melody CD - Dance - Beat- tot mj 2011 An Bolero- Columbus - vanaf mj 2011 Amundsen* Amundsen plus	M1000CBT2VW1 Dient gecodeerd te worden met service computer Bediening via stuurwiel, alleen compatible met boordcomputer plus M1000CBT2VW1 Dient gecodeerd te worden met service computer Bediening via stuurwiel mogelijk Telefoonboek weergave op HU * vanaf mObriidge s.w. versie 1,1,3	
Skoda Superb 2T tot 2009	RNS MFD - Symphony	M1000CBT2AUD1 In test fase	
Volkswagen			
Touareg (7L 2008 -2010) GP Facelift	Delta6, RNS 510	M1000CBT2VW1 Moet voorzien zijn van Multi kleuren MFD display	
Touran (1T 2008-) Tiguan (5N0 2008-) Passat (3C 2005-) Golf V (1K0 2004 - 2008) Golf VI (1K9 2009-) Scirocco (1K8 2008-) Eos (1F 2006-) TS	RCD 210 - RCD300 - RCD310 -RCD500 - RNS 300 -RNS 500 RNS 310 RNS 310* - RNS 315* - RCD510 - RNS 510	M1000CBT2VW1 Dient gecodeerd te worden met service computer Bediening via stuurwiel, alleen compatible met boordcomputer plus M1000CBT2VW1 Dient gecodeerd te worden met service computer Telefoonboek weergave op H.U. * vanaf Modeljaar 2011, vanaf mObriidge s.w versie 1.0.9	
Polo 6R	RNS 310 - RNS 315	M1000CBT2VW1 Telefoonboek weergave alleen op HU. Auto is niet leverbaar met boordcomputer plus.MFD display	
Niet compatibel: Phaeton			